

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Pancante Kuchej	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancante Kuchej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0054-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Pintar todo el establecimiento



Foto 2: Pintar las tres aulas del establecimiento



Foto 3: Repello y piso en la cocina



Foto 4: Circulación del centro educativo



Foto 5: Pintar los tres baños del centro educativo



Foto 6: Cambio de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Julio Sebastián Diego</i> Julio Sebastián Diego Firma y sello del Presidente de la OPA	<i>Jesús Bernadita Ros Montejo</i> Jesús Bernadita Ros Montejo Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, PANCANTE KUCHEJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancante Kuchej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0054-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 1: pintura en todas la aulas del Centro Educativo.



foto 2: construccion de la plancha de la conina,



Foto 3: trabajo de circulacion del centro educativo



foto 4: repello y piso en la cocina



foto 5. Colocación de los tubos galvanizados para el entechado.



foto 6. Trabajo en los sanitarios del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en el momento de las hojas.

Julio Sebastián Diego
 Firma y sello del Presidente de la OPM



Jesús Bernaldita Ros Montejo
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

