

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HISS, SAN SEBASTIAN COATAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1101-43	FECHA:	22 de julio de 2024



foto 1. Fundición de las planchas



foto 2. Desentechando la cocina



foto 3. Colocación de las ventanas



foto 4. Desarmando las puertas en los servicios sanitarios



foto 5. Colocando la puerta



foto 6. Desarmando los canales

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPF



[Firma]

Firma y Sello Directo





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



foto 8. Sustitución de interruptores simples y sustitución de tomacorrientes dobles.



foto 9. Sustitución de lleve de chorro.



foto 10. Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director

