

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN COATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HISS, SAN SEBASTIAN COATAN.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1101-43	FECHA:	16 de agosto de 2024



foto 1. Estufa terminada




foto 2. Techo finalizado



foto 3. Ventanas instaladas



foto 4. Puertas instaladas en los servicios sanitarios




foto 5. Puerta instalada



foto 6. Canales instalados


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1




foto 7. Filpon instalado



foto 8. Interruptor simple instalado



foto 9. Chorro instalado



foto 10. Focos led instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director

