



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOXACLA, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1102-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Vista de la fachada del edificio, módulo antiguo



Foto 2: Vista del piso del edificio, módulo antiguo



Foto 3: vista de la pared del edificio, módulo antiguo



Foto 4: Vista de los muros del edificio, módulo antiguo



Foto 5: Vista de la pared del lado de atrás del módulo antiguo



Foto 6: vista del lado exterior de las aulas del módulo antiguo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello Director

