



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YOXACLA, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1102-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Vista del techo del edificio, módulo antiguo



Foto 2: Vista del piso del edificio, módulo antiguo




Foto 3: vista de la estructura del módulo antiguo



Foto 4: Vista de la estructura del módulo antiguo



Foto 5: Vista de la pared del lado de atrás del módulo antiguo




Foto 6: vista de uno de los lados del módulo antiguo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

