



Ministerio de Educación
Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolaxito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1107-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de Techo



Foto 2: Reparación de canales de bajadas de agua



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de techo



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OMF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

