

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolaxito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1107-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de Techo



Foto 2: Reparación de canales de bajadas de agua



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de techo



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

