



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 7: Depósito de agua deteriorado



Foto 8: Plancha oxidada



Foto 9: Chimenea en mal estado



Foto 10: Servicio sanitario en malas condiciones



Foto 11: Pintura deteriorada




Foto 12: Estructura de piso de plancha rural en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director de la Escuela Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Sustitución de vidrio de ventana



Foto 2: Base de metal de ventanas oxidadas



Foto 3: Puerta despintada



Foto 4: Chapas en malas condiciones



Foto 5: Estructura de soporte de madera en descomposición




Foto 6: Laminas y clavos oxidados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

