



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 7: Rotoplas reemplazado



Foto 8: Plancha sustituida



Foto 9: Chimenea colocada



Foto 10: Sanitario nuevo instalado





Foto 11: Pintura nueva



Foto 12: Estructura de piso de plancha rural restaurada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMTENAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1116-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Finalización de colocación de ventanas



Foto 2: presentación de la pila nueva



Foto 3: Puerta pintada



Foto 4: Chapa reemplazada




Foto 5: Estructura de soporte reemplazado



Foto 6: Láminas y clavos renovados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Central

