

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Coatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | aldea Tzununcap      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-1489-43               | FECHA:                         | 28/11/2024           |




Foto1: pintura de muros externos



Foto 2: techo



Foto 3: luz



Vidrios




Foto 5: pintura de muros internos



Foto 6: puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Hernandez Sebastian Diego

Firma y sello del Presidente de la OPA




  
 Diego Gaspar Nicolás

Firma y Sello Director Centro Educativo

