

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	29/08/2024



FOTO No. 1 ya se cambiaron los techos de la cocina



FOTO No. 2 ya se colocaron las puertas nuevas y pintaron lo demas



FOTO No. 3 estan colocando los tubos PVC



FOTO No. 4 ya estan pintadas las paredes de las escuelas, cocinas y servicios sanitarios





FOTO No. 5 ya se colocaron los inodoros nuevos



FOTO No. Ya estan collocadas las llaves de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DRE



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea TaaJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	29/08/2024



FOTO No. 7 el perímetro de circulación y muro ya esta reparado



FOTO No. 8 el cableado del sistema electrico ya esta reparado y colocado los focos



FOTO No. 9 ya se cuenrta con tinaco para deposito de agua



FOTO No. 10. estan reparando la plancha y colocando azulejo a la estufa rural




FOTO No. ya se compro la pila



FOTO No. 12 ya esta repelladas y pintadas las paredes de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taaaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1659-43	FECHA:	29/08/2024



FOTO No. 13. ya estan las ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	