

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1660-43	FECHA:	25/07/2024




Foto 1: sustitución de láminas



Foto 2: reparación de muro perimetral



Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: sustitución de focos led



Foto 5: reparación de muro de contención



Foto 6: sustitución de lavamanos en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la CPE

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma del Director

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

