



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO MALACATAN IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0040-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO No. 1 sustitución de plancha y sustitución de pared de madera a bloch




FOTO No. 2 sustitución de inodoro



FOTO No. 3 Mantenimiento a muro perimetral




FOTO No. 4 mantenimiento a pintura exterior e interior y sustitucion a ventana



FOTO No. 5 Sustitución de costaneras y techo



FOTO No. 6 Mantenimiento a piso y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

