

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0049-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 1 Sustitución de cubierta de lámina




Foto No. 2 Sustitución de puertas



Foto No.3 Sustitución de piso



Foto No. 4 Pintura en muros en exteriores e interiores




Foto No. 5 Muros perimetrales



Foto No. 6 Reparación y mantenimiento de Cisternas/Depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Sistema de Gestión

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA ALDEA NUCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0049-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 7 Reparación de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Aldea Nuca, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

