

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Láminas en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Reparacion de piso



Foto 6: Sustitucion de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitucion de depósito de agua



Foto 9: Sustitucion de pila



Foto 10: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y justificar el número de hojas.

 Firma y sello del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director
---	--