



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte



Foto 2: Sustrucción de techo



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Reparación de piso



Foto 6: Sustrucción de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asociar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de depósito de agua



Foto 9: Sustitución de pila




Foto 10: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

