



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCHBENTE, ALDEA YULATIZU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0056-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte



Foto 2: Sustrucción de techo



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Reparacion de piso



Foto 6: Sustrucion de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 02 hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitucion de depósito de agua





Foto 9: Sustitucion de pila



Foto 10: Mejoramiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se agregan más de 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

