

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA IXTATECO LA PAZ LOS ACHIOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTATECO LA PAZ LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0060-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Foto de la cocina



Foto 2: Lamina de la cocina



Foto 3: Bajadas de agua pluvial



Foto 4: Plancha de la cocina



Foto 5: Piso de la cocina




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

