

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICHLAQWITZ, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0064-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Sustitución de piso.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Gomez Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

