

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0067-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de depósito de agua finalizada



Foto 2: Instalación de puertas nuevas finalizada



Foto 3: Instalación de ventanas del aula 1 finalizada



Foto 4: Instalación de ventanas de aula 2 finalizada



Foto 5: sustitución de piso en las aulas finalizada



Foto 6: Sustitución de piso en el corredor de la escuela finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Pedro Juan.

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAKQUINTELAC, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0067-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Finalización de mantenimiento a estructura de techo




Foto 8: Sustitución de lámina del techo de la escuela finalizada



Foto 9: Sustitución de lámina en el techo finalizada



Foto 10: pintura en muros exteriores finalizada




Foto 11: Pintura muros interiores finalizada




Foto 12: Instalación de muro perimetral y portón finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Pedro Juan

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

