

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto No. 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto No. 4: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto No. 5: Sustitución de inodoro.



Foto No. 6: Sustitución pared de tabla por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. M. O.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR



☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	29/11/2024





Foto No. 7: Reparación de piso de concreto.





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

