

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	15/12/2024



Foto No. 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto No. 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto No. 3: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto No. 4: Sustrucción de puerta de madera por metal.



Foto No. 5: Sustrucción de inodoro.



Foto No. 6: Sustrucción pared de tabla por block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soma

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YULJOB'E, ALDEA YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0070-43	FECHA:	15/12/2024



Foto No. 7: Reparación de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---