

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16 pie calibre 26, costaneras.



Foto 2: Sustitucion de canaletas de pvc por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventanas de 2 metros de largo x 1,75 de ancho




Foto 5: Sustitución de pinturas en muros interiores y exteriores.




Foto 6: Sustitución de pinturas en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN B LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0071-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico





Foto 8: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

