

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Mangales, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0074-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de láminas viejas por laminas nuevas troqueladas



Foto 2: Sustitución de puertas y ventanas de madera por puertas de metal y ventanas de metal



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de pintura.



Foto 5: Reparación de muro perimetral en proceso



Foto 6: Reparación de piso en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Pablo Pardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director General Educativo Público

