

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Mangales, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0074-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Finalización de instalación de láminas troqueladas.



Foto 2: Finalización de instalación de ventanas.



Foto 3: Sustitución de puerta finalizada.




Foto 4: Sustitución de pintura finalizado.



Foto 5: Reparación de muro perimetral finalizado.




Foto 6: Reparación de piso liso finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actas de conformidad de las hojas.

Marcos Pablo Pardo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

