

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada (cocina)



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: sustitución de canal de pvc



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del E. O. R. M. Caserío San Gerónimo Aguas Calientes CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Presidente de la ORF Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director 
--	---

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: sustitución de paredes de madera por block e inodoros




Foto 8: sustitución de depósito de agua



Foto 9: sustitución de plancha, pila y pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	E. O. R. M. Caserío San Gerónimo Aguas Calientes CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---