

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada (cocina)



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: sustitución de canal de pvc




Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	E. O. R. M. Caserio San Gerónimo Aguas Calientes CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Gerónimo, Aldea Aguas Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0078-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: sustitución de paredes de madera por block e inodoros






Foto 8: sustitución de depósito de agua



Foto 9: sustitución de plancha, pila y pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	E. O. R. M. Caserío San Gerónimo Aguas Calientes CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	---