



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WAANCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0079-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en malas condiciones por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte



Foto 3: piso concreto en malas condiciones



Foto 4: pila y plancha en malas condiciones



Foto 5: Sustitución de puerta que se encuentra en mal estado



Foto 6: Sustitución de muro perimetral que se encuentra en mal estado y sustitución de pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Palato D. P.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Edmundo

Firma y Sello Director Centro Educativo

