



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO WAANCHEN    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0079-43 | FECHA:                         | 06/12/2024          |




Foto 1: Sustrución de lámina en malas condiciones por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte



Foto 3: piso concreto en malas condiciones



Foto 4: pila y plancha en malas condiciones



Foto 5: Sustrución de puerta que se encuentra en mal estado



Foto 6: Sustrución de muro perimetral que se encuentra en mal estado y sustrución de pared de madera por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Patito D. P.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Amf...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

