

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024



Foto No. 1: Sustrucción de lámina de sanitarios en malas condiciones.



Foto No. 2: Sustrucción de puerta de madera por metal.



Foto No. 3: Sustrucción de dos puertas de sanitarios de madera por metal.



Foto No. 4: Sustrucción de ventanas de madera por metal.



Foto No. 5: Mejoramiento de piso de concreto.



Foto No. 6: Sustrucción de portón de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de manera continua.

Elena Jean Cordero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024




Foto No. 7: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto No. 8: Sustrucción de pila por nueva, ya que la existente se encuentra deteriorada.



Foto No. 9: Repello de paredes.



Foto No. 10: Reparación de plancha, chimenea, entre otros para mejorar los ambientes de la cocina.



Foto No. 11: Sustrucción de madera de cocina por block



Foto No. 12: Sustrucción de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elena María Cárdenas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒





DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN FRANCISCO CHAJUL
ESTABLECIMIENTO:	13-26-0084-43	FECHA:	25/09/2024



Foto No. 13: Sustitución de techo de lámina de cocina en malas condiciones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello de la Dirección de Educación Pública
---	---