



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0086-43 | FECHA:                         | 4/10/2024                                      |



Foto 1: sustitución de capote de lamina, para lamina troquelada 1.5mts.



Foto 2: Mejoramiento de puertas de madera de 2 mts. x 1 mt.



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento de Ventanas 1.5 mts. x 1mt.



Foto 5: Mejoramiento de piso de concreto



Foto 6: Sustitución de canales de agua pluvial de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Director del Centro Educativo



Firma del Director del Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0086-43 | FECHA:                         | 4/10/2024                                      |



Foto 1: Aplicación de pintura en exterior e interior



Foto 2: Mejoramiento de baño



Foto 3: Sustitución de Tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de depósitos de agua 1700 lt.



Foto 5: Sustitución paredes de madera por block



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la OPF | <br>Sello de la Escuela Rural Aldea Las Flores<br>Dirección<br>Sello de la Escuela Rural Aldea Las Flores<br>Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Flores Aldea Nuevo Malacatan Ixcán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0086-43 | FECHA:                         | 4/10/2024                                      |



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la EOPF | <br>Firma y Sello del Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|