

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Desvío Nacimiento Monte Cristo. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0093-43               | FECHA:                         | 10 de Diciembre de 2024                |



Foto1: Sustitución de paredes de madera por block




Foto 2: Mejoramiento de puertas



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

