



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: TECHO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TECHO Y PUERTA EN MALAS CONDICIONES



foto2: REPARACIÓN DE CUNETA EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS POR MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA ARTESANAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

Ramón Mateo Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO POR MAL ESTADO



Foto 8: SUSTITUCION DE CANALES POR MALAS CONDICIONES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 10: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA POR MAL ESTADO




Foto 11: SUSTITUCION DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Mateo Luca

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

