

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEQUINO, NUEVO MALACATAN, IXCAN GRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	14 al 29/11/2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Balcones de metal.




Foto 6: Depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEQUINO, NUEVO MALACATAN, IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	14 al 29 /12/2024



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua.



Foto 9: Sustitución de canal de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo

