



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTEQUINO, NUEVO MALACATAN, IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Sustitución de láminas, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Balcones de metal.




Foto 6: Depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTEQUINO, NUEVO MALACATAN, IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 7: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 8: Sustitución de depósito de agua.



Foto 9: Sustitución de canales de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

