

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: DRENAJE. SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO



Foto 6: REPARACIÓN DE COCINA: SUSTITUCION COMPLETA DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PARED DE COCINA MADERA POR BLOCK



Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA: PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE PISO

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

