

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: Reparación de muro perimetral.



Foto 8: Reparación de cunetas de concreto.



Foto 9: Reparación de planchas de concreto.



Foto 10: Repello de paredes de cocina, ventanas y puerta.



Foto 11: Sustitución de plancha de metal e instalación de azulejos.



Foto 12: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Aula No. 01. El piso de las aulas están deterioradas en su totalidad, no es un espacio apto para los estudiantes.



Foto 2: Aula No. 02. La segunda aula se encuentra en las mismas condiciones con un piso deteriorado.



Foto 3: Cambio de costaneras de dos aulas con las siguientes medidas 11 Mts de ancho y 13 Mts de largo en su totalidad.



Foto 4: Cambio de puertas de 7 aulas mismas que se encuentran en pesimas condiciones las cuales ya no ofrecen seguridad al inmoviliario que posee el Centro Educativo.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1177-41	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Sustitución del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo