

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1184-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de pared de madera por bloék



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Foto 3: Mejoramiento de ventanas o balcones de hierro



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera por metal de 2.10mtrs de alto y 1.10 de ancho



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto



Foto 6: Sustrucción capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1184-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Sustitución del ducto electrico y sus accesorios



Foto8: Reparación de banquetas de concreto



Foto9: sustitución de chapas en puerta de metal



Foto10: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos



Foto11: Reparación de cuneta de concreto



Foto12: Mantenimiento a estructura de puerta 2.10 * 1.10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1184-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Sustitución de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---	---	--