

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1192-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso de concreto en cocina.



Foto 2: Sustitución de plancha artesanal completa.



Foto 3: Sustitución de lavamano de concreto por pila y sustitución de pila de concreto de dos lavadero.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto en aulas.




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1192-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 8: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 8: Sustitución de puerta de madera por metal y puerta de metal por metal en cocina.



Foto 10: Sustitución de puerta de madera.




Foto 11: Mantenimiento de estructura.



Foto 12: Sustitución de balcones de metal 1.20 x 185 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1192-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024









Foto 13: Repello de pared en cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

