

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1199-43	FECHA:	16/8/2024




FOTO 1 SUSTITUCION DE LÁMINA MÓDULO 1




FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 2




FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 3




FOTO 4 SUSTITUCIÓN SOPORTE ESTRUCTURA MADERA POR METAL




FOTO 5 CAMBIO DE 3 PUERTAS DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

