

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1199-43	FECHA:	5/9/2024




FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 1



FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 2



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA MÓDULO 3




FOTO 4 SUSTITUCIÓN SOPORTE ESTRUCTURA MADERA POR METAL



FOTO 5 CAMBIO DE 3 PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN COCINA YA QUE HUBO UN SOBRANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

