

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nucat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1200-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustrucción de Lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustrucción de puestas de madera de los sanitarios por puertas de metal (1.60m x 0.70m)



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de canales de metal y bajadas de agua pluvial de tubo PVC de 3"




Foto 5: Pintura en exteriores



Foto 6: Sustrucción de depósito de agua, tinaco de 1700 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1200-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Sustitución de 3 puertas de metal





Foto 8: Sustitución de vidrios de ventanas de metal



Foto 9: Sustitución de lámparas 2 x 40 por focos ahorradores, de plafoneras y de tomacorrientes dobles



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Mineduc	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

