

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN GERÓNIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1206-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se observa el avance del trabajo de sustitución de estructura de techo del Módulo III de aulas.



Foto 2: Mantenimiento a puertas del Módulo III de aulas.



Foto 3: Avance del trabajo de sustitución de puertas de metal de baños.



Foto 4: Avance de la colocación de pila.



Foto 5: Trabajo de colocación de depósito de agua.



Foto 6: Colocación de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

