

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN GERÓNIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1206-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Se observa la sustitución completa de la cubierta de lámina del Módulo III de aulas.



Foto 2: Reparación y mantenimiento de estructura a puertas de metal.



Foto 3: Sustitución de metal en servicios sanitarios.



Foto 4: Sustitución de pila de cocina de dos lavaderos.




Foto 5: Sustitución de depósitos de agua.



Foto 6: Reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

