

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Portón en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Reparación de muros de contención



foto 4: Puertas en malas condiciones



Foto 5: sustitución de baranda de madera por metal



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se realiza un máximo de 10 hojas.

Román Mateo

Firma y sello del Presidente de la O



Quetzil Rios

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024



Foto No. 7 reparación de piso




Foto No. 8 Instalación de luz



Foto No. 9 Reparación del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas a la versión de hojas.

Ramón Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

