

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	15/08/2024



Foto N. 1 Instalando los portones



Foto N 2 Instalando los sanitarios



Foto 3 Instalando la maya



Foto 4 arreglando las puertas



Foto 5 Instalando las barrandas



Foto 6 instalando los Tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Mateo

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024





Foto 7 arreglado pizo



Foto 8 arreglando la luz



Foto 9 arreglando el muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Ramón M. S. M.

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

