

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	08 de octubre de 2024



Foto 1 El nuevo Portón



Foto 2 el nuevo sanitario




Foto 3 La nueva Maya



Foto 4 La nueva puerta



Foto 5 las nuevas barrandas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 10 hojas.

Ram. M. M. M.

Firma y sello del Presidente de la OMA



D. J. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	08 de octubre de 2024



Foto 7 piso arreglado




Foto 8 de la nueva instalación de la luz



Foto 9 el nuevo muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Ramir Mateo

Firma y sello del Presidente de la



Diana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

