



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1209-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Techo escolar. Cambio de la estructura del techo por desgaste en su totalidad.



Foto 2: Cambio de la estructura de madera que se encuentra en deterioro total.



Foto 3: Sustitución del porton principal del centro educativo por deterioro total de 2 metros de altura por 3.20 metros de ancho.




Foto 4: Cambio de puertas de 2 aulas con las medidas de 1 metro de ancho por 2.15 metros de alto, que se encuentran en pesimas condiciones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1209-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de balcones de madera por metal



Foto 2: Instalación de puertas de metal en baños




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

