



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMQUEM IXCAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1209-43	FECHA:	16/12/2024




Foto 1: Techo escolar. Cambio de la estructura del techo por desgaste en su totalidad.



Foto 2: Cambio de la estructura de madera que se encuentra en deterioro total.



Foto 3: Sustitución del porton principal del centro educativo por deterioro total de 2 metros de altura por 3.20 metros de ancho.



Foto 4: Cambio de puertas de 2 aulas con las medidas de 1 metro de ancho por 2.15 metros de alto, que se encuentran en pesimas condiciones.



Foto 5: Sustitucion de balcones de madera por metal



Foto 6: Instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo

