



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VICTORIAS AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	14/11/2024




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA Y CAPOTE



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Juan Carlos Lorenzo

Firma y sello del Presidente de la OFP



Willian

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VICTORIAS AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS




Foto 2:



Foto 4:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Pedro Loren

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

